



fehlende Zugänglichkeit Heilbach



fehlende Aufenthaltsqualität an der Kirche



Fußweg in der Ludwigstraße



Barriere Bahn und Straße

Zeichenerklärung

- störender Verkehr
- Lärm
- fehlende Verknüpfungen
- unattraktive Radwege
- schmale Gehwege
- fehlende Aufenthaltsqualität
- gestalterische Defizite
- mangelhafte Raumwirkung
- fehlender Ortseingang

- fehlende Erlebbarkeit Altrhein
- städtebauliche, funktionale Barrieren
- untergenutzte Flächen

STADT WÖRTH am RHEIN

ALTORT-RAHMENPLAN



Städtebauliche Analyse - Anlage 6
Bestand: Defizite

1:4.000
07Woe16004 / 04.08.2016

Pröll-Miltner GmbH
Architekten-Ingenieure
Am Storrenacker 1 b · 76139 Karlsruhe
Telefon: 0721 96232-70 • Telefax: 0721 96232-46
www.proell-miltner.de • info@proell-miltner.de

